# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001G001 | VG Erlacherhof<br>Junkerngasse 47/49 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1010G002 | VS/VG Wankdorf (AfU)<br>Morgartenstrasse 2A | 5 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 467.00 | zwei grosse gemauerte Kamine und Abluftrohre vorhanden | schlecht | nein | Gebäudehülle, Sanierung Kanalisation, Rollpark | Dachsanierung inkl. Erstellung PV-Anlage in Abklärung | |
| 1025G001 | VG Meerhaus<br>Effingerstrasse 21/23 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 134.00 | wenige Dachflächen-fenster vorhanden | gut | nein | - | 2019-2020 Fassadensanierung, Fensterersatz und partielle Innensanierung<br><br>Machbarkeit einer PV-Anlage ist abzuklären | |
| 1040G001 | VG Bundesgasse<br>Bundesgasse 38 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | Instandhaltung / Instandsetzung | | |
| 1043G001 | VG Bundesgasse 33<br>Bundesgasse 33 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 815.00 | viele Lukarnen und eine sehr komplizierte Dachform vorhanden | gut | nein | - | 2014-16 Gesamtsanierung | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044G001 | VG Predigergasse<br>Predigergasse 12 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1045G001 | VG Predigergasse<br>Predigergasse 5 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1046G001 | Waisenhausplatz 32 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1046G002 | Hodlerstrasse 6 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1046G003 | Waisenhausplatz 32A | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051G001 | Brunnadernstrasse 42 | 4 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | 75.00 | gemauerter Kamin, Dachlukarnen und einige Dachflächen-fenster vorhanden | gut | ja, thermische Solaranlage vorhanden | - | | |
| 1076G001 | VG Predigergasse 4-10<br>Predigergasse 4-10 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1186G001 | AZ Riedbach<br>Mannenriedstrasse 29 | 6 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | 1'861.00 | Lift- und Kaminaufbauten | mittelmässig bis schlecht | nein | - | | |
| 1255G001 | VG Schwarztorstrasse<br>Schwarztorstrasse 71 | 3 |  | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 381.00 | Aufbau Lüftungszentrale und einige Dachflächen-fenster vorhanden | schlecht | ja, PV-Anlage in Planung (Investor Solarify GmbH) | - | Dachsanierung inkl. Erstellung PV-Anlage in Planung<br><br>ewb hat 2020 Interesse an der Erstellung der PV-Anlage zurückgezogen<br><br>2020 wurde Dachfläche Solarify GmbH zur Verfügung gestellt | |
| 1450G001 | VG Zieglerstrasse<br>Zieglerstrasse 62 | 3 |  | nicht inventarisiert | hoch | 351.00 | Aufbau Lift und Lüftungszentrale vorhanden | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising) | - | 2020 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising<br><br>Stockwerkeigentum > Zustimmung von bernmobil erhalten | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Verwaltungsgebäude

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451G001 | VG Frankenstrasse<br>Frankenstrasse 1 | 6 | | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 327.00 | gemauerter Kamin, Dachlukarnen und einige Dachflächen-fenster vorhanden | gut | nein | - | Erstellung PV-Anlage wurde abgeklärt (Solarify GmbH) > baulich möglich<br><br>Aber:<br>Stockwerkeigentum > Post Immobilien wollte keine Photovoltaikanlage | |
| 1543G001 | Bernstrasse 100 | 6 |  | nicht inventarisiert | hoch | 308.00 | diverse Abluftrohre vorhanden | gut | nein | - | Erstellung PV-Anlage wurde abgeklärt (Solarify GmbH) > baulich möglich<br><br>Aber:<br>Stockwerkeigentum > Eigentümer haben gegen eine Photovoltaikanlage gestimmt | |

PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002G001 | VS Schosshalde / Bitzius<br>Bitziusstrasse 15<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 4 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 123.00 | viele Lukarnen und eine sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | - | | |
| 1002G004 | VS Bitzius Doppel-TH<br>Bitziusstrasse 15a<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 4 | | nicht inventarisiert | - | - | Flachdach mit Pausenplatz-nutzung (Spielfeld) | gut | nein | - | 2015-2017 Ersatzneubau | |
| 1003G001 | VS Stalden<br>Laubeggstrasse 21 | 4 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 90.00 | unproblematisch | schlecht | nein | Ersatzneubau + Gesamtsanierung | Planung PV-Anlage bei Ersatzneubau | |
| 1003G002 | VS Stalden<br>Laubeggstrasse 23 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 225.00 | zwei Dachlukarnen und wenige Dachflächen-fenster vorhanden | mittelmässig | nein | Ersatzneubau + Gesamtsanierung | Planung PV-Anlage bei Gesamtsanierung | |
| 1003G004 | VS Stalden<br>Laubeggstrasse 21A | 4 | | nicht inventarisiert | hoch | 223.00 | unproblematisch | schlecht | nein | Ersatzneubau + Gesamtsanierung | Planung PV-Anlage bei Ersatzneubau | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005G003 | VS Wylergut<br>Dändlikerweg 60 | 5 | | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 478.00 | gemauerter Kamin und einige Dachflächen-fenster vorhanden | mittelmässig | nein | - | ungenügender Dachzustand, Instandsetzung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren | |
| 1006G001 | VS Sonnenhof<br>Jolimontstrasse 1 | 4 |  | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 820.00 | diverse Abluftrohre vorhanden | mittelmässig bis gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising) | - | 2018 Montage PV-Anlage durch Verein Sunraising | |
| 1007G001 | VS Manuel<br>Elfenauweg 8 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 432.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage in Erstellung (Investor ewb) | - | 2018-2019 Gesamtsanierung inkl. Photovoltaik-Indachanlage | |
| 1007G002 | VS Manuel<br>Elfenauweg 10 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 383.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage in Erstellung (Investor ewb) | - | 2018-2019 Gesamtsanierung inkl. Photovoltaik-Indachanlage | |
| 1007G003 | VS Manuel<br>Mülinenstrasse 4 | 4 | | nicht inventarisiert | - | - | - | mittelmässig | nein | Rückbau dieses Trakts | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007G005 | VS Manuel<br>Schildknechtstrasse 3 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 285.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2019-2020<br>Gesamtsanierung inkl. Photovoltaik-Indachanlage | |
| 1007G006 | VS Manuel<br>Schildknechtstrasse 5 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 293.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2019-2020<br>Gesamtsanierung inkl. Photovoltaik-Indachanlage | |
| 1007G008 | VS Manuel TH<br>Schildknechtstrasse 7A | 4 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 498.00 | Oblichter im Flachdachbereich, mehrere Abluftrohre bei den Steildächern vorhanden | gut | ja, thermische Solaranlage vorhanden | - | | |
| 1007G010 | VS Manuel<br>Gemeinschaftstrakt<br>Mülinenstrasse 6<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 4 | | nicht inventarisiert | k.A. | k.A. | Steildach | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2017-2019 Neubau Gemeinschaftstrakt<br><br>2018 Inbetriebnahme Photovoltaikanlage Indachlösung (Investor ewb) | |
| 1007G011 | VS Manuel Basisstufe<br>Mülinenstrasse 8<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 4 | | nicht inventarisiert | k.A. | k.A. | Flachdach | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (investor ewb) | - | 2017-2018 Neubau Basisstufenstrakt<br><br>2018 Inbetriebnahme Photovoltaikanlage Indachlösung (Investor ewb) | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008G001 | VS Hochfeld<br>Hochfeldstrasse 40 | 2 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 1'538.00 | Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1008G003 | VS Hochfeld<br>Hochfeldstrasse 42 | 2 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 785.00 | Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung | |
| 1008G005 | VS TH Hochfeld<br>Hochfeldstrasse 44 | 2 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 404.00 | Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1008G007 | VS Hochfeld DW<br>Hochfeldstrasse 46 | 2 | | erhaltenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1008G009 | VS Hochfeld 2<br>Hochfeldstrasse 50 | 2 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 594.00 | Flachdach ohne Aufbauten, Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009G001 | VS Rossfeld<br>Reichenbachstrasse 101 | 2 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 470.00 | gemauerter Kamin und Oblichter vorhanden | schlecht | nein | - | Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV-Anlagen-Montage<br><br>Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1009G002 | VS Rossfeld<br>Reichenbachstrasse 103 | 2 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 497.00 | unproblematisch | schlecht | nein | - | Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV-Anlagen-Montage<br><br>Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1009G003 | VS Rossfeld<br>Reichenbachstrasse 105 | 2 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 314.00 | Oblichter und Abluftrohre vorhanden | gut | ja, PV-Anlage in Planung (Investor Verein Sunraising) | - | 2014 Gesamtsanierung<br>2020 BSS hat abgesagt für ein Jugendsolarprojekt > Angebot Dachfläche an Verein Sunraising > Vorbereitungen zu Baugesuch PV-Anlage laufen | |
| 1010G001 | VS Wankdorf<br>Morgartenstrasse 2 | 5 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 1'027.00 | verschiedene Flachdächer, unproblematisch | mittelmässig | nein | - | Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV-Anlagen-Montage<br><br>Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der nächsten Instandsetzung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet (nach Sanierung) | |
| 1010G003 | VS Wankdorf TH I+II<br>Morgartenstrasse 2B | 5 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 1'129.00 | mehrere Oblichter vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Private) | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010G004 | VS Wankdorf Sprachheilschule Morgartenstrasse 2C | 5 | | nicht inventarisiert | hoch | 1'077.00 | mehrere Dachaufbauten vorhanden | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (im Baukredit) | - | 2016 Gesamtsanierung inkl. PV-Anlage (im Baukredit) | |
| 1011G001 | VS Laubegg Schosshaldenstrasse 37 | 4 |  | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 888.00 | viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage (ewb hat aktuell kein Interesse an diesem Projekt, da K-Objekt und komplizierte Dachlandschaft) | |
| 1012G001 | VS Kirchenfeld Aegertenstrasse 46 | 4 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 1'224.00 | viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden | schlecht | nein | Gesamtsanierung | Erstellung PV-Anlage in Abklärung (im Baukredit) | |
| 1012G002 | VS Kirchenfeld TH Aegertenstrasse 46A | 4 |  | nicht inventarisiert | - | - | - | mittelmässig | nein | Rückbau der Turnhalle | | |
| 1013G001 | VS Breitenrain Breitenrainstrasse 42 | 5 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 231.00 | mehrere Dachlukarnen vorhanden | gut | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: K-Status und neu renoviert, nur langfristig für Indachanlagen interessant | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013G002 | VS Breitenrain TH<br>Turnweg 3 | 5 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 160.00 | Abluftrohre vorhanden | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Solarify GmbH) | - | 2018 Montage PV-Anlage durch Solarify GmbH | |
| 1014G001 | VS Breitfeld<br>Standstrasse 61 | 5 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 519.00 | viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden beim Schulhaus / beim Turnhallendach nur wenige Abluftrohre vorhanden | gut | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage auf dem Turnhallendach (ewb hat aktuell kein Interesse an diesem Projekt, da K-Objekt) | |
| 1019G002 | VS Burgfeld<br>Burgdorfholzstrasse 35 | 4 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 622.00 | Abluftrohre und Kamin beim Flachdach vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2018-19 Ehemaliges Gemeindehaus wird zum Schulhaus umgenutzt<br><br>2019 Montage PV-Anlage durch ewb | |
| 1021G001 | VS Markus<br>Weingartstrasse 18 | 5 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 549.00 | unproblematisch | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) | Gesamtsanierung | Gesamtsanierung inkl. Montage PV-Anlage in Planung | |
| 1022G001 | VS Lorraine<br>Lorrainestrasse 33 | 5 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 615.00 | viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | ja, thermische Solaranlage auf dem Dach Turnhalle vorhanden | - | 2016-2017 Gesamtsanierung | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027G001 | VS Höhe<br>Bernstrasse 35 | 6 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | 336.00 | viele Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden | schlecht | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1027G003 | VS Höhe TH<br>Bernstrasse 35B | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 526.00 | unproblematisch | schlecht | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1027G004 | VS Höhe<br>Bernstrasse 35C | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 510.00 | unproblematisch | schlecht | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1028G001 | VS Oberbottigen alt<br>Oberbottigenweg 39 | 6 | | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 182.00 | gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und Dachlächenfenster vorhanden | gut | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: K-Status. Dach nur für Indachanlagen geeignet. Bei einer nächsten Sanierung zu prüfen. | |
| 1028G002 | VS Oberbottigen<br>Bottigenstrasse 293 | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | sehr hoch | 184.00 | gemauerter Kamin vorhanden | schlecht | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028G003 | VS Oberbottigen TH<br>Bottigenstrasse 293A | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 238.00 | unproblematisch | schlecht | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1029G002 | VS Bethlemacker<br>Flammehuus<br>Kornweg 101 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | 180.00 (Süd)<br>180.00 (Nord) | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar-projekt | Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung | PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel)<br><br>Inbetriebnahme PVA im März 2022 | |
| 1029G003 | VS Bethlemacker<br>Wulchehuus<br>Kornweg 103 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 180.00 (Süd)<br>180.00 (Nord) | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar-projekt | Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung | PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel)<br><br>Inbetriebnahme PVA im März 2022 | |
| 1029G004 | VS Bethlemacker<br>Wällehuus<br>Kornweg 105 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 120.00 (Süd)<br>120.00 (Nord) | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar-projekt | Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung | PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel)<br><br>Inbetriebnahme PVA im März 2022 | |
| 1029G005 | VS Bethlemacker<br>Bluemehuus<br>Kornweg 107 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 120.00 (Süd)<br>120.00 (Nord) | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar-projekt | Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung | PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel)<br><br>Inbetriebnahme PVA im März 2022 | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029G006 | VS Bethlemacker VS/DW<br>Kornweg 109 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 120.00 (Süd)<br>120.00 (Nord) | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar-projekt | Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung | PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel)<br><br>Inbetriebnahme PVA im März 2022 | |
| 1029G007 | VS Bethlemacker TH/Bad<br>Kornweg 111 West | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 390.00 | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) Jugendsolar-projekt | Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung | PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel)<br><br>Inbetriebnahme PVA im März 2022 | |
| 1029G007 | VS Bethlemacker TH/Bad<br>Kornweg 111 Ost | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 445.00 | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) | Sanierung und Erweiterung inkl. Umgebung | PV-Anlage in Planung (dachintegrierte, grosse Module = Indachanlage wie VS Manuel)<br><br>Inbetriebnahme PVA ca. 2024 | |
| 1029G009 | Ersatzneubau<br>VS Bethlemacker<br>Kornweg 113 | 6 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | - | - | gut | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) | Ersatzneubau | PV-Anlage in Planung<br><br>Inbetriebnahme PVA ca. 2024 | |
| 1030G002 | VS Winterhalde<br>Winterfeldweg 52 | 6 | | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | ewb hat Interesse angemeldet, aber: Dach hat mässige Einstrahlung, Dachzustand aktuell mittelmässig | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057G001 | BS bsd Postgasse<br>Postgasse 64 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1058G001 | BS bsd Postgasse<br>Postgasse 13 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1059G001 | VS Matte Sprachheilschule<br>Mühlenplatz 16 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | | |
| 1059G002 | VS Matte klein<br>Schifflaube 3 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | | |
| 1059G003 | VS Matte TH<br>Schifflaube 8 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059G004 | VS Matte TH<br>Schifflaube 6 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1060G001 | VS Volkshochschule<br>Grabenpromenade 3 / Brunngasse 66 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1062G001 | Schulhaus Enge<br>Studerstrasse 56 | 2 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 304.00 | gemauerter Kamin, mehrere Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden | schlecht | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Zu komplizierte Dachform mit vielen Dachaufbauten und K-Objekt | |
| 1062G002 | Schulhaus Enge<br>Studerstrasse 56B (TH) | 2 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 149.00 | unproblematisch | mittelmässig | ja, PV-Anlage in Planung (Investor Solarify GmbH) | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung (Indachanlage) | |
| 1065G001 | Seftigenstrasse 14 | 3 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 179.00 | komplizierte Dachlandschaft vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1066G001 | VS Munzinger Aula<br>Munzingerstrasse 10 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 109.00 | mehrere Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | - | | |
| 1066G003 | VS Munzinger<br>Munzingerstrasse 11 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 268.00 | viele Dachlukarnen und teilweise schwierige Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | - | | |
| 1067G001 | VS Pestalozzi<br>Weissensteinstrasse 41 | 3 | | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 1'189.00 | einige Dachlukarnen vorhanden | gut | nein | - | Angebot Dachläche an Verein Sunraising > Rückmeldung noch offen (Abklärungen laufen) | |
| 1067G003 | VS Pestalozzi 2<br>Weissensteinstrasse 58b<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 3 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | 383.00 | Flachdach | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Solarify GmbH) | - | 2019 Neubau inkl. Photovoltaikanlage (Solarify GmbH) | |
| 1069G001 | BS Effingerstrasse<br>Effingerstrasse 70 | 3 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 1'183.00 | Lüftungszentrale auf Flachdach vorhanden | schlecht | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069G002 | BS Schlösslistrasse<br>Schlösslistrasse 29 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1097G001 | Tscharnerstrasse HPS<br>Tscharnerstrasse 10 | 3 | | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1097G003 | Hopfenrain 10 | 3 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1123G001 | VS Länggasse gross<br>Neufeldstrasse 40 | 2 |  | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 609.00 | viele Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | - | 2013-2014<br>Gesamtsanierung | |
| 1123G002 | VS Länggasse TH<br>Neufeldstrasse 40A | 2 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | sehr hoch | 208.00 | gemauerter Kamin vorhanden | schlecht | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage ><br>Rückmeldung Solarify GmbH: Gebäude wurde untersucht. Wegen dem fehlenden Unterdach und dem schlechtem Zustand der Ziegel ist die Montage einer PVA aktuell nicht möglich. | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132G001 | VS Tscharnergut<br>Fellerstrasse 18 | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 996.00 | Oblichter vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1132G002 | VS Tscharnergut<br>Fellerstrasse 20 | 6 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 760.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1132G004 | VS Tscharnergut<br>Fellerstrasse 22 | 6 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 775.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1132G005 | VS Tscharnergut TH<br>Fellerstrasse 24 | 6 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 767.00 | mehrere Dachaufbauten vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1132G007 | Bibliothek<br>Waldmannstrasse 19 | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133G002 | VS Bümpliz Dorf<br>Bümplizstrasse 94 | 6 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 161.00 | gemauerter Kamin, zwei Dachlukarnen und wenige Dachflächen-fenster vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1134G001 | VS Bümpliz<br>Bümplizstrasse 152 | 6 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 658.00 | gemauerter Kamin, viele Dachlukarnen und grössere Dachflächen-fenster vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1134G002 | SP Bümpliz<br>Bümplizstrasse 152A | 6 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 297.00 | sechs Dachlukarnen vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1134G003 | VS Bümpliz<br>Bümplizstrasse 152B | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 626.00 | mehrere Flachdächer, teilweise Oblichter vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1134G004 | VS Statthalter Gfellerstöckli<br>Wangenstrasse 7 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 177.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134G005 | VS Statthalter Wangenstrasse 9 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 458.00 | wenige Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1134G007 | VS Statthalter Wangenstrasse 9B | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 270.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1134G008 | VS Statthalter Wangenstrasse 9C | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 272.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1134G010 | VS Statthalter Wangenstrasse 11 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1134G0011 | VS Statthalter Wangenstrasse 13 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1134G016 | VS Bümpliz<br>Bümplizstrasse 152C<br>(eigene Gebäudenummer seit 2019) | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 559.00 | Flachdach | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1136G001 | VS Stapfenacker<br>Brünnenstrasse 40 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 2'153.00 | gemauerter Kamin vorhanden | gut | nein | - | 2016-2018 Sanierung | |
| 1136G004 | VS Stapfenacker<br>Ersatzneubau<br>Winterfeldweg 15<br><br>Bild Solarkataster noch vom alten Gebäude. | 6 | | nicht inventarisiert | k.A. | k.A. | Flachdach | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2019 Ersatzneubau inkl. Montage PV-Anlage durch ewb | |
| 1141G001 | VS Schwabgut 2<br>Keltenstrasse 37 | 6 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 3'196.00 | einige Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1141G002 | VS Schwabgut Lager / DW<br>Keltenstrasse 39 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141G003 | VS Schwabgut 1<br>Keltenstrasse 41 | 6 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 839.00 | einige Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1141G005 | VS Schwabgut TH I+II<br>Keltenstrasse 43 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 1'186.00 | einige Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | ja, thermische Solaranlage vorhanden | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | thermische Solaranlage bereits vorhanden, es gibt aber noch Dachflächen für eine allfällige PV-Anlage<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1142G001 | VS Stöckacker<br>Bienenstrasse 5 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 311.00 | einige Abluftrohre vorhanden | schlecht | nein | Erweiterung + Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1142G002 | VS Stöckacker<br>Bienenstrasse 7 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | schlecht | nein | Erweiterung + Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1142G004 | VS Stöckacker<br>Bienenstrasse 9 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 367.00 | einige Abluftrohre vorhanden | schlecht | nein | Erweiterung + Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142G006 | VS Stöckacker TH<br>Bienenstrasse 11 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 246.00 | einige Abluftrohre vorhanden | schlecht | nein | Erweiterung + Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse für PVA angemeldet | |
| 1143G001 | VS Gäbelbach<br>Weiermattstrasse 40C | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 963.00 | unproblematisch | schlecht | nein | - | | |
| 1143G005 | TH Gäbelbach<br>Weiermattstrasse 58A | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | gering | - | - | schlecht | nein | - | | |
| 1143G008 | VS Gäbelhaus<br>Weiermattstrasse 56 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 211.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage ><br>Rückmeldung Solarify GmbH: Die Fläche ist zu klein. | |
| 1144G001 | VS Fellergut Turnhalle<br>Abendstrasse 35 | 6 |  | nicht inventarisiert | hoch | 102.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144G002 | VS Fellerstock<br>Abendstrasse 37 | 6 | | schützenswert,<br>K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1147G006 | VS Kleefeld TH / Bad<br>Mädergutstrasse 58 | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 973.00 | mehrere Dachflächen, z.T. mit Oblichtern und Dachaufbauten vorhanden | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | Gesamtsanierung | | |
| 1147G009 | VS Kleefeld Ersatzneubau PS<br>Mädergutstrasse 52<br><br>Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark. | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | k.A. | Flachdach | gut | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) | Ersatzneubau | | |
| 1147G010 | VS Kleefeld Ersatzneubau BS<br>Mädergutstrasse 54<br><br>Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark. | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | k.A. | Flachdach | gut | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) | Ersatzneubau | | |
| 1150G001 | VS Brünnenpark Turnhalle<br>Brünnenstrasse 15 | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 219.00 | unproblematisch | schlecht | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150G008 | VS Brünnenpark<br>Gebäude A<br>Brünnenstrasse 15a<br><br>Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark. | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 648.00 | Flachdach Modulbau | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | Modulbau neu | 2020 Aufrichten Modulbau inkl. Montage PV-Anlage | |
| 1150G009 | VS Brünnenpark<br>Gebäude C<br>Brünnenstrasse 15c<br><br>Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark. | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 591.00 | Flachdach Modulbau | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | Modulbau neu | 2020 Aufrichten Modulbau inkl. Montage PV-Anlage | |
| 1150G010 | VS Brünnenpark<br>Gebäude B<br>Brünnenstrasse 15b<br><br>Bild Solarkataster noch vom alten Gebäudepark. | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 648.00 | Flachdach Modulbau | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | Modulbau neu | 2020 Aufrichten Modulbau inkl. Montage PV-Anlage | |
| 1153G001 | VS Marzili Pavillon II<br>Sulgeneckstrasse 59b | 3 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 151.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) Jugendsolar-projekt | Gesamtsanierung | 2020 Montage PV-Anlage bei Gesamtsanierung (Indachanlage) | |
| 1153G002 | VS Marzili Pavillon I<br>Sulgeneckstrasse 59a | 3 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 154.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) Jugendsolar-projekt | Gesamtsanierung | 2020 Montage PV-Anlage bei Gesamtsanierung (Indachanlage) | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1153G004 | VS Marzili Pavillon III/KG<br>Sulgeneckstrasse 59c | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 349.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | | |
| 1153G009 | VS Marzili Hauptgebäude<br>Sulgeneckstrasse 59<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 3 | | nicht inventarisiert | k.A. | 1'282.00 | Flachdach | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2019 Neubau inkl. Montage PV-Anlage durch ewb | |
| 1155G001 | VS Sulgenbach<br>Eigerstrasse 38 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 115.00 | gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden | schlecht | nein | Gesamtsanierung | keine zusammenhängende grossen Dachflächen vorhanden | |
| 1155G003 | VS Sulgenbach TH<br>Eigerstrasse 38C | 3 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 373.00 | Abluftrohre vorhanden | schlecht | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1155G004 | VS Sulgenbach<br>Eigerstrasse 38D | 3 |  | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | gut | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155G006 | VS Sulgenbach Basisstufe<br>Eigerstrasse 38A<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 3 |  | nicht inventarisiert | hoch | 170.00 | Flachdach | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2015 Ersatzneubau inkl. Montage PV-Anlage (durch ewb) | |
| 1195G001 | VS Spitalacker<br>Gotthelfstrasse 40 | 5 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 981.00 | grosse Kaminanlage, mehrere Lukarnen und sehr komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | Sanierung + Erweiterung | | |
| 1195G005 | VS Spitalacker Turnhalle<br>Gotthelfstrasse 32 | 5 |  | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 239.00 | einige Dachlukarnen und komplizierte Dachlandschaft vorhanden | mittelmässig | nein | Sanierung + Erweiterung | | |
| 1195G007 | VS Spitalacker Turnhalle gross<br>Gotthelfstrasse 30 | 5 |  | nicht inventarisiert | hoch | 1'113.00 | unproblematisch | mittelmässig | ja, PV- und Solaranlage vorhanden (Investor PVA ewb) | Sanierung + Erweiterung Turnhalle | 2019-2020 Sanierung und Erweiterung inkl. Montage PV- und Solaranlage | |
| 1198G001 | VS Pavillon Forrerstrasse<br>Forrerstrasse 3 | 4 |  | erhaltenswert | hoch | 133.00 | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamsanierung | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198G002 | VS Pavillon Kistlerweg<br>Kistlerweg 25 | 4 |  | erhaltenswert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung | |
| 1200G001 | VS Steckgut<br>Lorrainestrasse 84 | 5 | | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 143.00 | gemauerter Kamin und zwölf Dachlukarnen vorhanden | schlecht | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung > nicht geeignetes Dach (Abklärungen sind erfolgt) | |
| 1201G001 | VS Wittigkofen<br>Jupiterstrasse 35 | 4 | | nicht inventarisiert | hoch | 1'223.00 | ein Oblicht beim Flachdach Schulhaus vorhanden / Abluftrohre beim Flachdach Turnhalle vorhanden | mittelmässig | nein | - | ungenügender Dachzustand, Instandhaltung nicht geplant in den nächsten 10 Jahren | |
| 1228G001 | VS Länggasse alt Türmli<br>Neufeldstrasse 20 | 2 |  | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 279.00 | wenige Dachflächen-fenster vorhanden | gut | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmledung Solarify GmbH: K-Status, wohl nur für Indachanlage geeignet. PVA-Projekt verschoben. | |
| 1230G001 | VS Brunnmatt<br>Brunnmattstrasse 16 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 465.00 | gemauerter Kamin, einige Dachlukarnen und schwierige Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230G002 | TH Brunnmatt<br>Brunnmattstrasse 16A | 3 |  | nicht inventarisiert | hoch | 959.00 | über 50 Oblichter vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1344G001 | VS Steigerhubel DW<br>Steigerhubelstrasse 51 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 135.00 | gemauerter Kamin und Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse an PVA angemeldet | |
| 1344G002 | TH Steigerhubel<br>Steigerhubelstrasse 53 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse an PVA angemeldet | |
| 1344G003 | VS Steigerhubel Pavillon Blau<br>Steigerhubelstrasse 55 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 166.00 | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse an PVA angemeldet | |
| 1344G005 | VS Steigerhubel Pavillon Grün<br>Steigerhubelstrasse 57 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 158.00 | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse an PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344G006 | VS Steigerhubel Pavillon Rot<br>Steigerhubelstrasse 59 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 153.00 | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse an PVA angemeldet | |
| 1344G007 | VS Steigerhubel Pavillon Gelb<br>Steigerhubelstrasse 61 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 158.00 | Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Gesamtsanierung<br><br>ewb hat Interesse an PVA angemeldet | |
| 1533G001 | Konservatorium<br>Kramgasse 36 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1533G002 | Konservatorium<br>Kramgasse 40 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1533G003 | Konservatorium<br>Rathausgasse 31 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 1 (Schulanlagen und Turnhallen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1678G001 | VS + TH Brünnen<br>Billeweg 5, 5a, 5b<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 6 |  | nicht inventarisiert | hoch | 726.00 | Liftaufbau und Abluftrohre vorhanden | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2015-2016 Neubau inkl. PV-Anlage (durch ewb) | |
| 1689G001 | Neubau HPS<br>Morgenstrasse<br><br>Bild Solarkataster noch nicht vorhanden > Baustelle | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | k.A. | Sheddach | gut | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) | Neubau | | |
| 1689G002 | Neubau TH<br>Morgenstrasse<br><br>Bild Solarkataster noch nicht vorhanden > Baustelle | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | k.A. | Sheddach | gut | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) | Neubau | | |

PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002G005 | KG Haspelweg I + II<br>Haspelweg 49 | 4 |  | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | gering | - | - | gut | nein | - | | |
| 1004G001 | KG Dählhölzli 1+2<br>Thormannstrasse 80 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 99.00 | gemauerter Kamin vorhanden | mittelmässig | nein | Sanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung | |
| 1005G001 | KG Wylergut 2<br>Dändlikerweg 46 | 5 |  | erhaltenswert, K-Objekt | mässig | - | - | gut | nein | - | 2019-2020 Sanierung > Keine PVA wegen starker Beschattung durch grosse Bäume | |
| 1005G002 | KG Wylergut 1<br>Dändlikerweg 48 | 5 | | erhaltenswert, K-Objekt | mässig | - | - | gut | nein | - | 2019-2020 Sanierung > Keine PVA wegen starker Beschattung durch grosse Bäume | |
| 1007G009 | KG Manuel 1+2<br>Schildknechtstrasse 9 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | gut | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008G008 | KG Hochfeld 1+2<br>Hochfeldstrasse 48 | 2 |  | erhaltenswert, K-Objekt | mässig | - | - | gut | nein | - | | |
| 1015G001 | KG Egelsee 2<br>Egelgasse 50 | 4 |  | erhaltenswert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1015G002 | KG Egelsse I<br>Segantinistrasse 5 | 4 |  | erhaltenswert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1018G001 | Biderstrasse 22 | 4 | | erhaltenswert | hoch | 113.00 | gemauerter Kamin vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1019G001 | KG Kleine Allmend<br>Burgdorfholzstrasse 41 | 4 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | gut | nein | - | 2019-2020<br>Gesamtsanierung | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020G001 | KG Pavillon Mottastrasse<br>Mottastrasse 50 | 4 |  | erhaltenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1021G002 | KG Tellstrasse<br>Tellstrasse 27 | 5 |  | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | PV-Anlage entsteht auf dem Hauptgebäude auf derselben Parzelle | |
| 1021G003 | KG Tellstrasse<br>Tellstrasse 29 | 5 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 93.00 | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung inkl. Umgebung | PV-Anlage entsteht auf dem Hauptgebäude auf derselben Parzelle | |
| 1022G004 | Kita & Tagi Lorraine<br>Lorrainestrasse 41 | 5 |  | erhaltenswert, K-Objekt | mässig | - | - | gut | nein | - | | |
| 1022G005 | Kita Lorraine<br>Lorrainestrasse 43 | 5 |  | erhaltenswert, K-Objekt | mässig | - | - | gut | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022G006 | Tagi Lorraine<br>Lorrainestrasse 45 | 5 |  | erhaltenswert,<br>K-Objekt | mässig | - | - | gut | nein | - | | |
| 1022G011 | TAGI Lorraine<br>Lorrainestrasse 49 | 5 |  | erhaltenswert,<br>K-Objekt | mässig | - | - | schlecht | nein | Gesamtsanierung | | |
| 1023G001 | Kita & Tagi Wyleregg<br>Wylerstrasse 25 | 5 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | 154.00 | unproblematisch | schlecht | nein | - | Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV-Anlagen-Montage > Absage an Verein Sunraising<br><br>Prüfung bei nächster Instandsetzung | |
| 1023G002 | KG Breitenrain 1-3<br>Wylerstrasse 23 | 5 |  | nicht inventarisiert | hoch | 72.00 | eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | - | 2015-16 Ausbau Dachgeschoss / Umbau und Erweiterung<br><br>Dachform nicht geeignet für Montage PV-Anlage (Rückmeldung Verein Sunraising) | |
| 1024G001 | KG Baumgarten<br>Nussbaumstrasse 32A | 4 |  | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 176.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (im Baukredit) | - | 2015-16 Erweiterungsbau PV-Anlage über Erweiterungs- und Bestandbau (im Baukredit) | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030G001 | KG Winterhalde<br>Winterfeldweg 44 | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1031G001 | KG Kirchacker 1<br>Benteliweg 21 | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1031G002 | KG Kirchacker 2<br>Benteliweg 23 | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1032G001 | KITA Tscharnergut<br>Waldmannstrasse 33 | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 173.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Sanierung Gebäudehülle | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage<br><br>ewb hat Interesse an PVA angemeldet | |
| 1032G002 | KG Tscharnergut 1<br>Waldmannstrasse 35 | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 320.00 | unproblematisch | gut | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage<br><br>ewb hat Interesse an PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1033G001 | KG Tscharnergut 2 + 3<br>Waldmannstrasse 49 | 6 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | gut | nein | - | | |
| 1034G001 | KG Schwabgut 1+2<br>Keltenstrasse 38 | 6 | | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1036G001 | KG Kleefeld 3<br>Mädergutstrasse 97 | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1037G001 | KG Holenacker 1<br>Gäbelbachstrasse 12 | 6 | | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 163.00 | unproblematisch | gut | nein | - | Weder die Solarify GmbH noch der Verein Sunraising haben Interesse<br><br>ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet | |
| 1037G002 | Tagi Holenacker<br>Gäbelbachstrasse 14 | 6 | | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 177.00 | unproblematisch | gut | nein | - | Weder die Solarify GmbH noch der Verein Sunraising haben Interesse<br><br>ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037G003 | KITA Holenacker<br>Gäbelbachstrasse 16 | 6 | | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 158.00 | unproblematisch | gut | nein | - | Weder die Solarify GmbH noch der Verein Sunraising haben Interesse<br><br>ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet | |
| 1061G003 | KG Fricktreppe<br>Fricktreppe 13 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1063G001 | KG Rossfeld 1+2<br>Rossfeldstrasse 61 | 2 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | gut | nein | - | | |
| 1064G001 | KITA Aaregg<br>oberer Aareggweg 51 | 2 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 108.00 | gemauerter Kamin vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1068G001 | KG Bürenpark 1 + 2<br>Bürenstrasse 26 | 3 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070G001 | KG Bridelstrasse 1+2<br>Bridelstrasse 55 | 3 |  | erhaltenswert | hoch | 265.00 | gemauertes Kamin beim Flachdachbereich vorhanden | mittelmässig | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage > Rückmeldung Solarify GmbH: Unwirtschaftlich, da Stromverbrauch zu tief, ausserdem ist das Dach an der Altersgrenze. | |
| 1071G001 | KG Florastrasse<br>Florastrasse 11 | 4 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | sehr hoch | 49.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | zu kleine Dachfläche | |
| 1072G001 | KG Dalmaziquai<br>Dalmaziquai 91 | 4 |  | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1079G001 | KITA Matte<br>Badgasse 53 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | - | nein | - | | |
| 1082G001 | KITA Ausserholligen<br>Krippenstrasse 28 | 3 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | sehr hoch | 99.00 | komplizierte Dachlandschaft vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085G001 | KITA Altenberg<br>Altenbergstrasse 9 | 5 | | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 104.00 | mehrere Dachlukarnen vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1086G001 | KITA Wyler<br>Wylerringstrasse 52 | 5 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 67.00 | komplizierte Dachlandschaft vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1087G001 | KITA Statthalter<br>Statthalterstrasse 10 | 6 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | sehr hoch | 198.00 | unproblematisch | gut | ja, thermische Solaranlage vorhanden | - | thermische Solaranlage bereits vorhanden, es gibt aber noch Dachflächen für eine allfällige PV-Anlage (Abklärungen laufen wegen Entwicklung Mädergut) | |
| 1124G001 | KG Bonstettenstrasse<br>Bonstettenstrasse 16a | 2 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1126G002 | KG + TS Depotstrasse Neubau<br>Depotstrasse 40<br><br>Bild Solarkataster noch nicht auf dem neuesten Stand. | 2 |  | nicht inventarisiert | hoch | 150.00 | Flachdach | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (im Baukredit) | Ersatzneubau | 2020 Ersatzneubau inkl. PV-Anlage (im Baukredit) | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1129G002 | KG Schlossmatt 1+2<br>Schlossmattstrasse 7 | 3 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 56.00 | unproblematisch | schlecht | nein | Ersatzneubau | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Ersatzneubaus | |
| 1131G001 | KG Bethlehemacker 1-4<br>Kasparstrasse 15C | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | keine Angaben | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1131G002 | KG Bethlehemacker 1-4<br>Kasparstrasse 15B | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1132G008 | TAGI Tscharnergut<br>Waldmannstrasse 19A | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | gut | nein | - | | |
| 1133G001 | Kita & Tagi Bümpliz<br>Bümplizstrasse 92 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 171.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1137G001 | KG Zelgstrasse 1<br>Zelgstrasse 13 | 6 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1137G003 | KG Zelgstrasse 2<br>Zelgstrasse 15 | 6 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | 63.00 | mehrere Dachlukarnen und eine komplizierte Dachlandschaft vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1140G001 | KG Stöckacker<br>Langobardenstrasse 15 | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 91.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |
| 1145G001 | KG Fellergut 1+3<br>Stapfenstrasse 41 | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1146G001 | KG Fellergut 2<br>Bümplizstrasse 86 | 6 |  | erhaltenswert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147G008 | KG Kleefeld 1<br>Rehhagstrasse 41a | 6 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1188G008 | Kita & Tagi Brünnengut<br>Brünnenstrasse 4 | 6 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 208.00 | viele Dachlukarnen vorhanden | gut | nein | - | | |
| 1196G002 | KG Spitalacker 3<br>Gotthelfstrasse 12 | 5 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 204.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Solarify GmbH) | - | 2019 Montage PV-Anlage durch Solarify GmbH | |
| 1197G001 | KG Spitalacker 1+2<br>Spitalackerstrasse 34 | 5 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 331.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |
| 1199G001 | KG Elfenau 1<br>Kistlerweg 20 | 4 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | gering | - | - | schlecht | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200G002 | Kita Steckgut<br>Lorrainestrasse 80 | 5 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 104.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |
| 1210G001 | KITA Spitalacker<br>Blumenbergstrasse 48 | 5 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1226G001 | KG Neufeld 1<br>Neufeldstrasse 8 | 2 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 106.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |
| 1226G002 | KG Neufeld 2+3<br>Neufeldstrasse 10 | 2 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1230G004 | KG Brunnenhaus<br>Brunnmattstrasse 10 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1344G008 | KG Steigerhubel 1+2<br>Steigerhubelstrasse 63 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1346G001 | TAGI Freieck<br>Freieckweg 2 | 6 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | 63.00 | mehrere Lukarnen vorhanden | gut | nein | - | | |
| 1379G001 | KG Breitfeld 1+2<br>Wylerfeldstrasse 23 | 5 |  | nicht inventarisiert | hoch | 58.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |
| 1381G001 | KG Steinhölzli 2<br>Goumoënstrasse 46 | 3 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 102.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | 2016 Absage Verein Sunraising | |
| 1381G002 | KG Steinhölzli 1<br>Goumoënstrasse 48 | 3 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 92.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | 2016 Absage Verein Sunraising | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412G001 | TAGI Murifeld<br>Alleeweg 12 | 4 |  | nicht inventarisiert | sehr hoch | 71.00 | mehrere Lukarnen vorhanden | gut | nein | - | | |
| 1573G001 | KITA Muristrasse<br>Muristrasse 39 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 52.00 | komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | - | | |
| 1588G001 | Kita Brünnen<br>Colombstrasse 27 | 6 |  | nicht inventarisiert | hoch | 220.00 | unproblematisch | gut | nein | - | Stockwerkeigentum > Zusatzabklärungen mit diversen anderen Eigentümern notwendig > wegen den vielen Stockwerkeigentümern wird eine Realisierung einer PVA eher unwahrscheinlich | |
| 1725G001 | KITA Hopfgut<br>Brunnmattstrasse 50 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 193.00 | gemauerter Kamin und Lukarnen vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung<br><br>2020 Entwidmung aus Fonds ins Verwaltungsvermögen | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Bildung Teil 2 (Kindergärten, KITAs, TAGIs)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725G002 | TAGI Hopfgut<br>Wagnerstrasse 34 | 3 |  | erhaltenswert | hoch | 90.00 | gemauerter Kamin und Lukarnen vorhanden | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Gesamtsanierung<br><br>2020 Entwidmung aus Fonds ins Verwaltungsvermögen | |

PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 1 (Sportanlagen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017G001 | SP Wankdorf Sporthalle<br>Papiermühlestrasse 91 | 5 |  | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 3'179.00 | diverse Dachaufbauten vorhanden | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Solarify GmbH) | Neubau Parkour, Erweiterung Lager | Inbetriebnahme PV-Anlage Ende März 2018 (Solarify GmbH) | |
| 1017G006 | SP Wankdorf Leichtath-Tribüne<br>Papiermühlestrasse 91E | 5 |  | nicht inventarisiert | gering | - | - | - | nein | Minimalsanierung Laufbahn | | |
| 1026G001 | SP Bodenweid Tribüne<br>Freiburgstrasse 201 | 6 |  | nicht inventarisiert | hoch | 265.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Minimalsanierung Gebäude | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung<br><br>ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet | |
| 1026G004 | SP Bodenweid Turnhalle<br>Freiburgstrasse 203 | 6 |  | nicht inventarisiert | hoch | 322.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Minimalsanierung Gebäude | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung<br><br>ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet | |
| 1074G001 | TH Altenberg<br>Altenbergstrasse 39 | 5 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 492.00 | wenige kleine Dachlukarnen vorhanden | schlecht | nein | Sanierung inkl. Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung<br><br>ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 1 (Sportanlagen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088G001 | SP Lory Garderobengebäude Schlossstrasse 12 | 3 |  | nicht inventarisiert | gering | - | - | - | nein | Ersatzneubau Garderobengebäude & öffentliches WC, Modulbau | | |
| 1149G001 | SP Holenacker Holenackerstrasse 32 | 6 |  | nicht inventarisiert | hoch | 128.00 | Erdreich überdeckt den Garderobenbau | gut | nein | - | Der nördliche Gebäudeteil (Garderoben) ist teilweise mit Erdreich (Hanglage) bedeckt.<br>Die grosse Fläche im Süden ist ein Kunststoffbelag, welcher als Aussensportanlage genutzt wird. | |
| 1156G001 | SP Fischermätteli TH Weissensteinstrasse 34 | 3 |  | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 142.00 | flache Betontonnen als Dach | mittelmässig | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor Verein Sunraising) | Dachsanierung | PV-Anlage auf Flachdach montiert (durch Verein Sunraising) | |
| 1192G001 | SP Wyler Garderobe Tribüne Scheibenstrasse 65B+G | 5 |  | nicht inventarisiert | hoch | 599.00 | Flachdach, eingeschossiges Gebäude (Gefahr Betreten Flachdach) | gut | nein | Fussballplatz | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage<br><br>ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet | |
| 1202G001 | SP Murifeld Jupiterstrasse 6 | 4 | | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 368.00 | unproblematisch | gut | nein | Sanierung mit Kunstrasen / Bewässerung | Abklärungen PV-Anlage erledigt > kein Interesse (Solarify GmbH) | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 1 (Sportanlagen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227G001 | SP Länggasse<br>Neubrückstrasse 139 | 2 |  | nicht inventarisiert | hoch | 200.00 | unproblematisch | schlecht | nein | Sanierung Garderobengebäude | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung | |
| 1229G001 | SP Viererfeld<br>Studerstrasse 31 | 2 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | - | nein | Neubau Garderobengebäude, Buvette und Kunstrasen | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung des Neubaus | |
| 1344G001 | SP Steigerhubel<br>Steigerhubelstrasse 55B | 3 | | nicht inventarisiert | hoch | 163.00 | unproblematisch | gut | nein | automatische Bewässerung und Erweiterung Garderoben | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Erweiterung | |
| 1383G002 | SP Weissenstein<br>Garderobe<br>Somazzistrasse 18 | 3 | | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 577.00 | Schwierige Dachlandschaft mit Oberlichtaufsätzen > Dach kann problemlos vom oberen Strassenniveau bestiegen werden | gut | nein | - | nicht geeignet für PV-Anlage | |
| 1383G003 | SP Weissenstein Wander<br>Garderobe<br>Schwarzenburgstrasse 76 | 3 |  | nicht inventarisiert | hoch | 200.00 | Kamin | schlecht | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 1 (Sportanlagen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450G002 | TH Philosophenweg<br>Philosophenweg 22 | 3 |  | nicht inventarisiert | hoch | 1'020.00 | unproblematisch | gut | ja, thermische Solaranlage vorhanden | - | Stockwerkeigentum | |

PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 2 (Eis- und Wasseranlagen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1116G001 | EW Maulbeer Hallenbad<br>Maulbeerstrasse 14 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 441.00 | Aufbauten vorhanden und teilweise Nutzung als Terrasse | mittelmässig | nein | Stillegung mittelfristig | | |
| 1117G001 | EW Marzilistrasse Hauptgebäude<br>Marzilistrasse 29 | 3 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 249.00 | Zwei kleinere Dachaufbauten (Kamin und Abluft) | schlecht | nein | Gesamtsanierung Freibad mit Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung | |
| 1117G010 | EW Aarstrasse Dienstgebäude<br>Aarstrasse 111 | 3 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 66.00 | gemauerter Kamin | schlecht | nein | Gesamtsanierung Freibad mit Umgebung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung | |
| 1118G001 | EW KA-WE-DE Hauptgebäude<br>Jubiläumsstrasse 101 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 1'433.00 | Tragkonstruktion für Beleuchtung befindet sich auf dem Flachdach | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | kein Platz auf dem Flachdach, um eine PV-Anlage zu montieren | |
| 1119G001 | EW Wylerbad Garderobe DW<br>Scheibenstrasse 65 | 5 | | nicht inventarisiert | hoch | 1'621.00 | mehrere Oblichter vorhanden | schlecht | nein | Sanierung Freibad, Hallenbad und Restaurant | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 2 (Eis- und Wasseranlagen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119G003 | EW Wylerbad Hallenbad<br>Scheibenstrasse 65C | 5 |  | nicht inventarisiert | hoch | 685.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Sanierung Freibad, Hallenbad und Restaurant | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung | |
| 1119G004 | EW Wylerbad Restaurant<br>Scheibenstrasse 65E | 5 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Sanierung Freibad, Hallenbad und Restaurant | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Sanierung | |
| 1120G001 | EW Lorrainebad<br>Betriebsgebäude<br>Uferweg 70 | 5 | | erhaltenswert | mässig | - | - | gut | nein | Gesamtsanierung | | |
| 1121G001 | EW Weyermannshaus<br>Hauptgebäude<br>Stöckackerstrasse 9 | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 2'960.00 | mehrere Flachdächer mit Oblichtern oder Abluftrohren | mittelmässig | nein | Sanierung Freibad<br>Erneuerung Eis und Hallenbad | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung | |
| 1121G002 | EW Weyermannshaus DW<br>Stöckackerstrasse 11 | 6 |  | schützenswert,<br>K-Objekt | hoch | 78.00 | gemauerter Kamin | mittelmässig | nein | Sanierung Freibad<br>Erneuerung Eis und Hallenbad | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Sport und Freizeit Teil 2 (Eis- und Wasseranlagen)

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121G004 | EW Weyermannshaus Garderobengebäude Stöckackerstrasse 15 | 6 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 79.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Sanierung Freibad Erneuerung Eis und Hallenbad | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Sanierung | |
| 1121G006 | EW Weyermannshaus Garderobe Stöckackerstrasse 13 | 6 |  | nicht inventarisiert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1657G001 | 50m Schwimmhalle Neubrückstrasse<br><br>Bild Solarkataster wird nach der Erstellung des Neubaus ergänzt. | 2 | | nicht inventarisiert | k.A. | k.A. | - | gut | ja, PV-Anlage in Planung (Investor ewb) | Neubau | Neubau inkl. Montage PV-Anlage (Investor ewb) | |

PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>**Stand Bauinventar ab 2018** | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013G003 | LV Breitenrainstrasse 44 | 5 | | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1033G002 | Kindertreff Tscharni<br>Waldmannstrasse 49A | 6 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | | | |
| 1038G001 | Altes Schlachthaus<br>Rathausgasse 20 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1038G002 | Altes Schlachthaus<br>Rathausgasse 22 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1039G001 | Stadttheater<br>Hauptgebäude<br>Kornhausplatz 20 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039G002 | Theaterstock<br>Nägeligasse 1 | 1 |  | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | - | | |
| 1039G003 | Alte Kornhauspost<br>Nägeligasse 1A | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | gut | nein | | | |
| 1042G001 | Alte Dampfzentrale<br>Marzilistrasse 47 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 1'506.00 | gemauerter Kamin, Dachlukarnen, Dachtürmchen und Abluftrohre vorhanden | mittelmässig bis schlecht | nein | Instandsetzung + betriebliche Massnahmen | Dachzustand ist aktuell nicht geeignet für eine PV-Anlagen-Montage | |
| 1064G002 | Quartiertreff Aaregg<br>Oberer Aareggweg 51A | 2 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 123.00 | unproblematisch | schlecht | nein | - | | |
| 1066G002 | Jugentreff Munzinger<br>Munzingerstrasse 16 | 3 |  | erhaltenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072G002 | Dalmaziquai 111 | 4 | | nicht inventarisiert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1125G001 | Grosse Halle (Reitschule)<br>Schützenmattstrasse 7 | 2 | | schützenswert, K-Objekt | hoch | 656.00 | besonders ausgesetzte Dachflächen | mittelmässig | nein | - | | |
| 1125G002 | Trakt Ost/Frauenraum, Kino (Reitschule)<br>Schützenmattstrasse 9 | 2 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 178.00 | Glasflächen, gemauerter Kamin und komplizierte Dachform | mittelmässig | nein | - | | |
| 1125G003 | Trakt Nord/Dojo (Reitschule)<br>Schützenmattstrasse 11 | 2 |  | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1125G004 | Trakt West/Dachstock, Rest. (Reitschule)<br>Neubrückstrasse 6 | 2 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 214.00 | viele Dachflächen-fenster, Lukarnen und andere Dachaufbauten | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125G005 | Trakt West/Druckerei, Wohnung (Reitschule)<br>Neubrückstrasse 8 | 2 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 74.00 | viele Lukarnen, komplizierte Dachform | mittelmässig | nein | - | | |
| 1128G001 | Quartierzentrum Villa Stucki<br>Seftigenstrasse 11 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1128G002 | Quartierzentrum Villa Stucki (Garage)<br>Seftigenstrasse 11B | 3 | | nicht inventarisiert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1162G001 | SGB Elfenau,<br>Elfenauweg 94 | 4 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 233.00 | komplizierte Dachlandschaft | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung und -optimierung | Arealentwicklung Elfenau<br><br>Keine PV-Anlage möglich, weil es sich um ein geschütztes Ensemble handelt. | |
| 1166G006 | Jugentreff LV<br>Bottigenstrasse 28 | 6 | | nicht inventarisiert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1174G001 | LV Speiseanstalt, Junkerngasse 30 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1212G001 | Jugendzentrum Gaskessel Sandrainstrasse 25 | 3 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 326.00 | Flachdach und zwei Kuppelbauten | mittelmässig | nein | - | | |
| 1389G001 | LV Grosser Muristalden 3 | 5 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 14.00 | geschweiftes Walmdach mit dekorativer Eindeckung | mittelmässig | nein | - | zu kleine Flächen | |
| 1493G001 | LV Ostring 3 | 4 |  | erhaltenswert, K-Objekt | hoch | 124.00 | Pultdach mit abgerundeten Enden | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Kultur und Geselligkeit

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508G001 | Jugentreff Graffiti<br>Scheibenstrasse 64<br><br>Angaben zur Einstrahlung und Fläche fehlen im Solarkataster. | 5 | | nicht inventarisiert | k.A. (Nachbar-gebäude sehr hoch oder hoch) | k.A. | Flachdach | gut | nein | - | Dachangebot an Verein Sunraising > kein Interesse<br><br>Abklärungen bei Solarify GmbH laufen | |

PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061G001 | WOHN Fricktreppe<br>Fricktreppe 11 | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1061G002 | WOHN Fricktreppe Geräteraum<br>Fricktreppe 11A | 1 | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>schützenswert | - | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1080G001 | Sleeper<br>Neubrückstrasse 19 | 2 | | schützenswert, K-Objekt | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1080G002 | Sleeper<br>Neubrückstrasse 19A | 2 | | nicht inventarisiert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1083G001 | Wohnhaus<br>Güterstrasse 20 | 3 |  | nicht inventarisiert | sehr hoch | 86.00 | Walmdach | mittelmässig | nein | Teilsanierung | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage im Rahmen der Planung der Teilsanierung (Abklärungen Verein Sunraising wegen PVA Güterstrasse 16, Fonds laufen) | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098G001 | STJH Schlossmatt<br>Huberstrasse 30 | 3 | | nicht inventarisiert | hoch | 783.00 | Steildächer, transparente Dachziegel | mittelmässig | nein | - | | |
| 1098G002 | STJH Schlossmatt<br>Huberstrasse 30A | 3 | | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1099G001 | STJH Buchserstrasse<br>Buchserstrasse 44 | 4 |  | nicht inventarisiert | sehr hoch | - | komplizierte Dachform | mittelmässig | nein | - | | |
| 1099G002 | STJH Buchserstrasse Garage<br>Buchserstrasse 44a | 4 |  | nicht inventarisiert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1100G027 | Kühlewil Wiesenhaus<br>Kühlewilstrasse 12<br>3086 Englisberg | |  | nicht inventarisiert | sehr hoch | 292.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | 2014 Umbau und Erneuerung APH Kühlewil | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1164G003 | LV Wohnhaus<br>Muristrasse 21 | 4 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1164G004 | LV Muristrasse 21A | 4 | | nicht inventarisiert | hoch | 97.00 | Steildach | mittelmässig | nein | - | | |
| 1188G002 | Brünnenstrasse 10<br>Bauernhaus<br>Brünnenstrasse 10 | 6 | | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 438.00 | Dachlukarne vorhanden | gut | nein | - | Prüfung Erstellung einer PV-Anlage<br><br>ewb hat Interesse für eine PVA angemeldet | |
| 1211G002 | Mädergutstrasse 64 | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 365.00 | Steildach | schlecht | nein | - | Arealentwicklung Mädergut | |
| 1213G001 | Notschlafstelle<br>Hodlerstrasse 22 | | | Altstadt UNESCO Weltkulturerbe<br><br>erhaltenswert, K-Objekt | - | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345G001 | STJH Seftigenstrasse<br>Seftigenstrasse 293<br><br>Keine Angaben im Solarkataster. | Wabern | | nicht inventarisiert | k.A. | k.A. | Walmdach mit vielen Lukarnen und Dachflächen-fenstern | mittelmässig | nein | - | | |
| 1579G001 | Wohnhaus<br>Weissensteinstrasse 8 | 3 | | nicht inventarisiert | hoch | 229.00 | Flachdach | mittelmässig | nein | - | | |
| 1579G003 | Wohnhaus<br>Weissensteinstrasse 10 | 3 | | nicht inventarisiert | hoch | 189.00 | Flachdach | mittelmässig | nein | - | | |
| 1605G001 | Wohnhaus<br>Weidmattweg 1 | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 98.00 | Walmdach mit sehr vielen Lukarnen | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Wohnen und Aufenthalt

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605G002 | Wohnhaus<br>Weidmattweg 3 | 6 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 94.00 | Walmdach mit sehr vielen Lukarnen | mittelmässig | nein | - | | |

PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063G002 | WH Rossfeldstrasse<br>Rossfeldstrassse 61A | 2 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | gering | - | - | gut | nein | - | | |
| 1103G001 | WH Oberweg<br>Oberweg 5B | 5 | | nicht inventarisiert | k.A. | - | Starke Beschattung durch darüberliegende Brücke | mittelmässig | nein | - | | |
| 1130G001 | WH Weissensteinstrasse<br>Weissensteinstrasse 90 | 3 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1157G001 | FH Bremgarten<br>Murtenstrasse 51 | 3 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 189.00 | Steildach, Dachflächenfenster | mittelmässig | nein | - | | |
| 1157G003 | FH Bremgarten<br>Murtenstrasse 55 | 3 |  | schützenswert, K-Objekt | hoch | 489.00 | Steildächer | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1157G005 | FH Bremgarten<br>Murtenstrasse 61 | 3 |  | nicht inventarisiert | sehr hoch | 46.00 | Steildächer | mittelmässig | nein | - | | |
| 1157G006 | FH Bremgarten<br>Murtenstrasse 61A | 3 | | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1157G008 | FH Bremgarten<br>Murtenstrasse 61C | 3 |  | nicht inventarisiert | hoch | 262.00 | Flachdach | mittelmässig | nein | - | | |
| 1157G011 | FH Bremgarten<br>Murtenstrasse 49 | 3 |  | schützenswert,<br>K-Objekt | hoch | 46.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |
| 1157G0xx | FH Bremgarten<br>Maschinenunterstand<br><br>Bild Solarkataster noch nicht vorhanden > Baustart Neubau noch offen | 3 | | nicht inventarisiert | hoch | 288.00 | unproblematisch | gut | ja, PV-Anlage in Planung | Neubau | Detailabklärungen laufen | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162G002 | SGB Elfenau, Elfenauweg 94A | 4 | | nicht inventarisiert | hoch | 1'129.00 | Flachdach und Gewächshäuser | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung und -optimierung | Arealentwicklung Elfenau | |
| 1162G003 | SGB Elfenau, Elfenauweg 94B | 4 | | nicht inventarisiert | hoch | 293.00 | Flachdach | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung und -optimierung | Arealentwicklung Elfenau | |
| 1162G004 | SGB Elfenau, Elfenauweg 94D | 4 |  | erhaltenswert, K-Objekt | sehr hoch | 239.00 | Steildächer, Abluftkanal, verglaste Oberlichtbänder | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung und -optimierung | Arealentwicklung Elfenau | |
| 1162G005 | SGB Elfenau, Elfenauweg 110D | 4 | | nicht inventarisiert | hoch | 190.00 | Steildächer | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung und -optimierung | Arealentwicklung Elfenau | |
| 1162G006 | SGB Elfenau, Elfenauweg 110J | 4 | | nicht inventarisiert | hoch | 121.00 | Steildach | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung und -optimierung | Arealentwicklung Elfenau | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162G007 | SGB Elfenau, Elfenauweg 92 | 4 | | schützenswert, K-Objekt | sehr hoch | 407.00 | Krüppelwalmdach | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung und -optimierung | Arealentwicklung Elfenau<br><br>Keine PV-Anlage möglich, weil es sich um ein geschütztes Ensemble handelt. | |
| 1162G011 | Elfenauweg 96 | 4 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | Gesamtsanierung und -optimierung | Arealentwicklung Elfenau | |
| 1164G001 | WH Muristrasse Muristrasse 21E | 6 |  | nicht inventarisiert | sehr hoch | 107.00 | zwei Dachflächenfenster und ein Abluftrohr vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1165G002 | FH Schosshalde Ostermundigenstrasse 60E | 4 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | sehr hoch | 90.00 | Walmdach, Dachlukarnen vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1165G004 | FH Schosshalde Ostermundigenstrasse 116A | 4 |  | nicht inventarisiert | hoch | 415.00 | Flachdach | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165G011 | FH Schosshalde<br>Ostermundigenstrasse 62a | 4 | | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1165G012 | FH Schosshalde<br>Ostermundigenstrasse 116 | 4 | | erhaltenswert,<br>K-Objekt | sehr hoch<br>hoch | 182.00<br>134.00 | Steildächer,<br>Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1165G013 | FH Schosshalde<br>Ostermundigenstrasse 118 | 4 | | erhaltenswert,<br>K-Objekt | sehr hoch<br>hoch | 198.00<br>337.00 | Steildächer,<br>Dachflächenfenster und Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1166G001 | FH Bümpliz<br>Zypressenstrasse 5 | 6 | | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 90.00 | eingeschossiges Gebäude,<br>Flachdach mit Oblichtern | mittelmässig | nein | - | | |
| 1166G002 | FH Bümpliz<br>Bottigenstrasse 40 | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 256.00 | eingeschossiges Gebäude,<br>Flachdach,<br>gemauerter Kamin und Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166G003 | FH Bümpliz<br>Bottigenstrasse 40A | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 82.00 | eingeschossiges Gebäude, Flachdach (2 angebaute Gewächshäuser in Metall/Glas), Oblicht vorhanden | mittelmässig | nein | - | | |
| 1166G004 | FH Bümpliz<br>Bottigenstrasse 40B | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 270.00 | eingeschossiges Gebäude, Pultdach | mittelmässig | nein | - | | |
| 1166G007 | FH Bümpliz<br>Bottigenstrasse 30 | 6 | | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 125.00 | eingeschossiges Gebäude, Flachdach (diverse Dachflächen) mit Oblichtern | mittelmässig | nein | - | | |
| 1166G009 | FH Bümpliz<br>Zypressenstrasse 5A | 6 | | Gebäude nach 1990<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 235.00 | eingeschossiges Gebäude, Flachdach | mittelmässig | nein | - | | |
| 1185G001 | WH Fellerstrasse<br>Fellerstrasse 13 | 6 |  | nicht inventarisiert | hoch | 503.00 | Flachdach mit 115 PV-Modulen | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185G002 | WH Fellerstrasse<br>Fellerstrasse 13A | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 405.00 | Flachdach mit zwei Dachaufbauten | gut | nein | - | Standort ist langfristig unsicher | |
| 1185G003 | WH Fellerstrasse<br>Fellerstrasse 13B | 6 |  | nicht inventarisiert | k.A. | - | Flachdach (kleiner Metallcontainer) | gut | nein | - | zu kleine effiziente Fläche | |
| 1185G004 | WH Fellerstrasse<br>Fellerstrasse 13C | 6 | | nicht inventarisiert | hoch | 588.00 | Kamin vorhanden | gut | nein | - | Standort ist langfristig unsicher | |
| 1185G005 | WH Fellerstrasse<br>Fellerstrasse 13E | 6 | | nicht inventarisiert | k.A. | 554.00 | Flachdach mit 217 PV-Modulen | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | | |
| 1224G001 | WH Forsthaus<br>Murtenstrasse 94 | 2 | | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | sehr hoch | 52.00 | komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | Neubau | zu kleine Fläche | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224G002 | WH Forsthaus Murtenstrasse 94A | 2 | | nicht inventarisiert | sehr hoch | 539.00 | Kamin, Dachausstieg und Abluftrohre vorhanden | mittelmässig | nein | Neubau | | |
| 1224G003 | WH Forsthaus Murtenstrasse 94B | 2 |  | nicht inventarisiert | hoch | 149.00 | Unterstand mit Metall-Pultdach und seitlichen Kalksandstein-wänden | mittelmässig | nein | Neubau | | |
| 1224G004 | WH Forsthaus Murtenstrasse 94C | 2 |  | nicht inventarisiert | sehr hoch | 211.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Neubau | | |
| 1224G005 | WH Forsthaus Murtenstrasse 94E | 2 |  | nicht inventarisiert | hoch | 232.00 | Unterstand mit einem Metall-Pultdach und seitlichen Metallwänden | mittelmässig | nein | Neubau | | |
| 1224G006 | WH Forsthaus Murtenstrasse 94F | 2 |  | nicht inventarisiert | hoch | 347.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | Neubau | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1224G007 | WH Forsthaus<br>Murtenstrasse 94G | 2 | | nicht inventarisiert | mässig | - | Unterstand mit einem Metall-Pultdach | mittelmässig | nein | Neubau | | |
| 1224G008 | WH Forsthaus<br>Murtenstrasse 94H | 2 | | nicht inventarisiert | mässig | - | Unterstand mit einem Metall-Pultdach | mittelmässig | nein | Neubau | | |
| 1224G009 | WH Forsthaus<br>Murtenstrassse 96 | 2 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | hoch | 49.00 | komplizierte Dachlandschaft vorhanden | gut | nein | Neubau | | |
| 1225G001 | WH Statthalterstrasse<br>Statthalterstrasse 102 | 6 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | gut | nein | - | | |
| 1257G001 | WH Freiburgstrasse<br>Freiburgstrasse 151 | 3 | | nicht inventarisiert | hoch | 1'860.00 | mehrere Oblichter vorhanden (beim östlichen Gebäudeteil) | mittelmässig | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257G003 | WH Freiburgstrasse<br>Freiburgstrasse 151B | 3 |  | nicht inventarisiert | hoch | 212.00 | Wagenunterstand mit Pultdach | mittelmässig | nein | - | | |
| 1257G004 | WH Freiburgstrasse<br>Freiburgstrasse 151C | 3 |  | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1269G001 | WH Schwellenmattstrasse<br>Schwellenmattstrasse 14 | 4 |  | beachtenswert<br><br>(keine rechtswirksame Einstufung) | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1324G002 | WH Zähringerstrasse<br>Zähringerstrasse 100 | 2 |  | nicht inventarisiert | k.A. | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1324G003 | WH Zähringerstrasse<br>Zähringerstrasse 100a | 2 |  | nicht inventarisiert | k.A. | - | - | schlecht | nein | - | | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1364G001 | WH Schwarzenburgstrasse<br>Schwarzenburgstrasse 80 | 3 | | nicht inventarisiert | hoch | 341.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | | |
| 1369G001 | WH Taubenstrasse<br>Taubenstrasse 24 | 3 |  | nicht inventarisiert | gering | - | - | gut | nein | - | | |
| 1380G001 | WH Löchligutweg<br>Löchligutweg 3 | 5 | | nicht inventarisiert | k.A. | - | Starke Beschattung durch darüberliegende Brücke | mittelmässig | nein | - | | |
| 1382G002 | WH Goumoënsstrasse<br>Goumoënsstrasse 60 | 3 | | nicht inventarisiert | gering | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1386G001 | WH Haspelweg<br>Haspelweg 31 | 4 | | nicht inventarisiert | hoch | 29.00 | unproblematisch | mittelmässig | nein | - | zu kleine effiziente Fläche | |

# Solarkataster (Photovoltaik) - Verwaltungsvermögen Infrastrukturbauten

| Gebäude-Nr. | Gebäudebezeichnung Adresse | Kreis | Parzelle | Denkmalpflege<br><br>Stand Bauinventar ab 2018 | Einstrahlung<br><br>rot: sehr hoch<br>orange: hoch | Dachfläche m2 | Dach-beschaffenheit | Dach-zustand | Solaranlage vorhanden | In der MIP (Mittelfristige Investitionsplanung) enthalten | Bemerkungen | Ampel-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390G001 | WH Wegmeisterschopf<br>Engestrasse 114 | 2 | | nicht inventarisiert | mässig | - | - | mittelmässig | nein | - | | |
| 1598G001 | WH Schermen<br>Wölflistrasse 17 | 4 |  | nicht inventarisiert | k.A. | 355.00 | grosse Dachaufbauten, grosser runder Dachausschnitt wegen Dachterrasse und Dachausstieg vorhanden | gut | nein | - | | |
| 1598G002 | WH Schermen<br>Wölflistrasse 17a | 4 |  | nicht inventarisiert | k.A. | 1'742.00 | Flachdach mit 284 PV-Modulen | gut | ja, PV-Anlage vorhanden (Investor ewb) | - | | |

PV-Anlage vorhanden, in Umsetzung, konkret geplant

PV-Anlage in Abklärung, in MIP enthalten

PV-Anlage grundsätzlich möglich, guter Dachzustand, Detailabklärung nötig

PV-Anlage nicht möglich, Dachzustand mittelmässig, keine Instandsetzung geplant